



**DB Systemtechnik
Sachverständigenorganisation**

Inspektionsbescheinigung

**Westfälische-Lokomotiv-Fabrik Reuschling GmbH & Co. KG
Eickener Straße 45
45525 Hattingen**

wird auf der Grundlage einer Inspektion und Bewertung nach DIN 27201-7 die Kompetenz als

**ZfP-Prüfstelle für die Zerstörungsfreie Prüfung
im Industriesektor Eisenbahn-Instandhaltung**

in den Verfahren

**ZfP-Sichtprüfung (VT), Magnetpulverprüfung (MT), Ultraschallprüfung (UT) und
Eindringprüfung (PT)**

bestätigt.

Registriernummer: **DB-52-AB-189-3-17**

gültig vom 08/2017 bis 08/2022

ausgestellt Brandenburg-Kirchmöser, den 10.08.2017


Hr. Dr. Jochen Kurz
Leiter Inspektionsgebiet ZfP

**Vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannt
Assoziierter Partner von EISENBAHN-CERT
Neutral und unabhängig**

Diese Inspektionsbescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die im Inspektionsbericht genannten Objekte bzw. Tatbestände. Die Aussagen gelten ausschließlich für die im Bericht genannten Bereiche und unter genannten Bedingungen. Diese Bescheinigung darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf zusätzlich der Zustimmung der Sachverständigenorganisation.

**Westfälische-Lokomotiv-Fabrik Reuschling GmbH & Co. KG
Eickener Straße 45
45525 Hattingen**

Registriernummer: **DB-52-AB-189-3-17**

Aufgabenbereich / Tätigkeiten: **Bereich Radsatz- und Fahrzeuginstandhaltung**

Bewertung auf Basis folgender Regelwerke:

- DIN 27201-7:2014
Zustand der Eisenbahnfahrzeuge -
Grundlagen und Fertigungstechnologien -
Teil 7: Zerstörungsfreie Prüfung
- DIN EN ISO 9712:2012
Zerstörungsfreie Prüfung -
Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstörungsfreien Prüfung
- Merkblatt ISB 02:2015-03 des DGZfP-Fachausschusses ZfP im Eisenbahnwesen: Industriesektor Bahn:
Zustand der Eisenbahnfahrzeuge - Verfahren zur Bestätigung der Kompetenz einer ZfP-Prüfstelle nach DIN 27201-7 durch eine dritte Seite
- VPI Leitfaden Modul 09 Version 3.1 von 2015
- Prüfanweisung PA001 - UT und MT einer Vollwelle in der Instandhaltung

Inspektion:

- Inspektion am 19.07.2017
- Inspektionsbericht 17-53582-IGZfP-IB-9010 vom 10.08.2017

Inspektionsstelle:

DB Systemtechnik GmbH
Inspektionsstelle
Pionierstraße 10
32423 Minden

Inspektionsgebiet Zerstörungsfreie Prüfung
Bahntechnikerring 74
14774 Brandenburg-Kirchmöser

Leiter: Dr. Jochen Kurz
Tel.: +49 3381 812 312
Fax: +49 3381 812 348
E-Mail: jochen.kurz@deutschebahn.com